

INSTALLATION INSTRUCTIONS

ReliaMod™ Modular Metering

RHORNBYPASS




**HAZARDOUS VOLTAGE.
WILL CAUSE SEVERE
INJURY OR DEATH.**

Turn OFF power supplying this equipment before working inside.

Please read these instructions completely before installing or removing device. Improper installation could be hazardous to personnel and/or equipment.

Kit Contains:

Horn Bypass Stab	4
------------------	---



- Turn “OFF” power supplying the meter module.
- Remove the meter cover and meter where the horn bypass installation will be done.
- Remove the nut, lock washer, and washer from the Line Side of the meter socket and retain for installation.
- Insert the horn bypass stab to the bolt on the Line Side of the meter socket with the stab pointing out. (See Image)
- Secure the horn bypass stab to the bolt with the nut, lock washer, and washer.
- Torque nut to 170 in lbf.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

ReliaMod™ Modular Metering RHORNBYPASS



**VOLTAJE PELIGROSO.
PODRA CAUSAR MUERTE
O LESIONES SERIAS.**


Desconecte la alimentación eléctrica de este equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él.

Lea atentamente estas instrucciones antes de instalar o retirar el dispositivo. Una instalación incorrecta podría resultar peligrosa para el personal y/o el equipo.

El kit contiene:

Horn Bypass Stab

4



- Desconecta la alimentación del módulo de medidor.
- Retira la tapa del medidor y el medidor donde se realizará la instalación del horn bypass stab.
- Retira la tuerca, la arandela de seguridad y la arandela del lado de la línea de la toma del medidor y consérvelas para su instalación.
- Inserta el horn bypass stab al perno del lado de la línea de la toma del medidor con el stab púa apuntando hacia afuera. (Ver imagen)
- Fija el horn bypass stab al perno con la tuerca, la arandela de seguridad, y la arandela del lado de la línea de la toma del medidor.
- Apriete la tuerca a 170 in lbf.